



Haby Skåkagård 4:23
Hälsö kommun
Tillbyggnad till bef. enfamiljsbostad

Bygglös för aktuell tillbyggnad
har tidigare avstyrkts (1987.08.27)

Grundundersökning inom ak-
tuell fastighet har utförts
1988.09.26

Denna undersökning visar
relativt fasta jordlager med
begränsad mäktighet.

Bygglös tillstyrkes

SGI/Göteborg 1988.11.14

Jan Lötters

STATENS GEOTEKNISKA
INSTITUT

88-11-16

Dnr.

SKENE

A

B

C

D

2

VARKULLA

GÅRDSBACKA

BACKA

SANDVALLSÅNG

Sandvalls
ängs
förskola

Sociala
kontor

Skene Lasarett

Elmkapel

Tingvallaskolan

Folkets
hus

Ångskolan

Idrottshall

Park
skolan

Pastors
exp. Skenehem

Apotek

Skene församling

Skene församling

Skene församling

Skene församling

Skene församling

Skene församling

Skene församling

Skene församling

Skene församling

Skene församling

Skene församling

Skene församling

Skene församling

Skene församling

Skene församling

Skene församling

Skene församling

Skene församling

Skene församling

Skene församling

Skene församling

Skene församling

Skene församling

Skene församling


Skene församling

Skene församling

Skene församling

Reningsverk

Viskan




VILLA SKERE

ANVÄND LUG

VÄG


DEF




2° 88.09.26

1:500

①



②



Företag/institution		SAMMANSTÄLLNING AV						
JANSAS GEOTEKNISKA BYRÅ AB Näverlursgatan 4 Bv tfn 031-474609 421 44 V. FRÖLUNDA		LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR						
PROVTAGNING		Projekt						
datum 1988-09-07 IP		HABY SKÅKAGÅRD 4:23 SKENE MARKS KOMMUN Planerad tillbyggnad						
PROVTAGNINGSPROV		Geoteknisk undersökning						
Skruprovtagare		Littera, uppdagsnr e. likn.						
GODKÄND den		88-050						
laboratorieförest.		Tabellnr, planschnr e. likn.						
		1						
Sektion/borrhål Djup/nivå	Benämning	Densitet ρ t/m ³	Vatten- kvot w %	Konflyt- gräns w _L %	Sensiti- vitets enl. konprov S _t	Skjuvhållfasthet (oreducerad) τ _{fu} kPa ⁻¹	Tryckprov Konprov	Anm.
1 0,5-1,0	Gråbrun TORRSKORPELERA		25			> 50		
1,0-1,5	Gråbrun siltig TORRSKORPELERA		22			> 40		
2 0,0-1,0	Svart mullhaltig grusig LERA		24					
1,0-1,5	Svart (mullhaltig) grusig LERA		21					
1,5-2,0	Brun lerig SILT		20					
2,0-2,5	Gråbrun siltig TORRSKORPELERA		19			> 50		

*) Underströkning av värden anger att skjuvhållfastheten bör reduceras.
Rekommenderade korrektionsfaktorer anges i ledig kolumn eller i bilaga
1 kPa = 1 kN/m² - 0,1 Mp/m²

Lediga kolumner är avsedda för resultat av specialundersökningar
Nedanstående förkortningar kan tex användas
Skj = direkta skjuvförsök
komp = kompressionsförsök
korn = kornfördelning
pac = packningsförsök